




Otevřený proudový průvlekový snímač s halovým senzorem pro měření proudů.



Offener Lochstromtransformator mit Hall effect



Open loop Hall effect Current Transformer for measuring currents



Typ	Primární proud [A]	Primární proudový rozsah	Napětí zdroje [V]	Zatěžovací max. odpor [Ω]
HOL100	100	0 - ±300	±15 ±5%	1k
HOL200	200	0 - ±600	±15 ±5%	1k
HOL300	300	0 - ±900	±15 ±5%	1k
HOL400	400	0 - ±1100	±15 ±5%	1k
HOL500	500	0 - ±1200	±15 ±5%	1k
HOL600	600	0 - ±1300	±15 ±5%	1k
HOL1000	1000	0 - ±1500	±15 ±5%	1k




Průvlekový detekční transformátor s halovým senzorem. Montáž do plošného spoje.



S tromwandler mit Hall Effekt für Montage in die Leiterplatte.



Current transformers with Hall effect for coil Assembly to PCB mounting.



Typ	Primární proud [A]	Převod	Napětí zdroje [V]	Zatěžovací max. odpor [Ω]
HES25VT	25	1000:1	±15 ±5%	75
HES25HR	25	1000:1	±15 ±5%	75
HES50VT	50	1000:1	±15 ±5%	75
HES50HR	50	1000:1	±15 ±5%	75
HES100VT	100	1000:1	±15 ±5%	45
HES100HR	100	1000:1	±15 ±5%	45
HES200HR	200	1000:1	±15 ±5%	20
HES500HR	500	2000:1	±15 ±5%	12